

DIAGRAMA DE PROCESOS: LAVANDERIA Y TINTORERIA STONE COLOR

LLEGADA DE LA ROPA A LA TINTORERIA.



MAQUINA DE MAYOR IMPORTANCIA EN LA ORGANIZACIÓN YA QUE BRINDA EL VAPOR AL RESTO DE MAQUINAS QUE BRINDAN EL PROCESO DE LAVADO Y TINTURADO.



SE PREPARAN Y SE PESAN EN CANTIDADES EXACTAS POR TANDA, LOS RESPECTIVOS QUIMICOS A UTILIZAR EN EL PROCESO.



LUEGO SE LLEVA A CABO EL PROCESO A REALIZAR EN EL PANTALON EN EL AREA DE LAVADO CON SUS RESPECTIVOS QUIMICOS YA PESADOS.




UNA VEZ LAVADO EL PANTALON SE PROCEDE A CENTRIFUGA DONDE EXPRIME EL JEANS DEJANDOLO TOTALMENTE HUMEDO.



DE CENTRIFUGA SE LLEVA A SECADO.




SECADOS LOS PANTALONES SE MOVILIZAN AL AREA DE MANUALIDADES DONDE SE LIJA Y SE ARRUGA EL PANTALON EN LA PARTE DELANTRA.



DE LIJADO Y ARRUGAS SE ESONJA.



DE ESPONJADO SE VUELVE A LAVAR



DE LAVADO SE DIRIGE OTRA VAZ A CENTRIFUGA.



DE CENTRIFUGA A SECADO.



DE SECADO A PLANCHADO.



DE PLANCHADO SE ENTREGA AL CLIENTE CUMPLIENDO SUS EXPECTATIVAS Y GUSTOS.



FIN